

工作場所受傷職業災害案例-從事油壓床操作作業不慎將手伸入油壓床模具內
遭壓砸傷之職業災害

災害
發生
經過

移工尚員從事油壓床操作作業，該油壓床為雙人作業，尚員負責放入該側工件及啟動油壓床，另一側勞工協助放入該側工件及收油壓床內完工之工件，災害發生於尚員啟動雙手開關後，不慎又將右手伸入油壓床模具內，致尚員之右手被油壓床模具夾傷，造成右側手部壓砸傷、右側中指開放性骨折合併肌腱斷裂，右側拇指軟組織缺損之職業災害。

照片
說明



依勞
工法
令應
辦
理
事
項

- 一、雙手操作式安全裝置：(一)…。(二)雙手起動式安全裝置：以雙手作動操作部，於滑塊等閉合動作中，手離開操作部時使手無法達到危險界限。(機械設備器具安全標準第6條第1項第2款第2目暨職業安全衛生法第6條第1項))
- 二、前二項教育訓練課程及時數，依附表十四之規定。(職業安全衛生教育訓練規則第16條第3項暨職業安全衛生法第32條第1項)