


工作場所受傷職業災害案例-排除表面處理機輸送帶異常作業時不慎致手指截指之職業災害

災害發生經過

勞工賴員在表面處理作業區進行旋塞 C x C 粗品(以下簡稱粗品)表面處理作業時，發現有部分粗品因輸送帶來不及輸送而堆積在兩個輸送帶上下相接的轉彎處，致粗品卡在上方輸送帶尾輪與擋板間，並造成上方輸送帶卡住，賴員未停止表面處理機輸送帶之運轉即以左手直接上前欲撥開卡住之粗品時，上方輸送帶因障礙排除則再次運轉，致賴員左手遭上方輸送帶捲入，造成賴員左手食指近端指節截肢之職業災害。

照片說明



依勞工法應辦理事項

- 一、雇主對於機械之掃除、上油、檢查、修理或調整有導致危害勞工之虞者，應停止相關機械運轉及送料。為防止他人操作該機械之起動等裝置或誤送料，應採上鎖或設置標示等措施，並設置防止落下物導致危害勞工之安全設備與措施。...。(職業安全衛生設施規則第 57 條第 1 項)
- 二、雇主對於機械之原動機、轉軸、齒輪、帶輪、飛輪、傳動輪、傳動帶等有危害勞工之虞之部分，應有護罩、護圍、套胴、跨橋等設備。...。(職業安全衛生設施規則第 43 條第 1 項)