

施工中生態友善措施自主檢查表

工程名稱	通霄溪伏流水工程		
執行機關	苗栗縣政府	施工廠商	金樹營造股份有限公司
縣市/鄉鎮	苗栗縣通霄鎮梅南里	工區坐標 (TWD97 座標)	X : 219741 Y : 2707208
施工期間	109.05-110.03	檢查日期	109 年 6 月 23 日
編號	檢查項目及標準	檢查結果	照片
南勢溪工區上游取水潛堰段			
1	限縮工程範圍，降低對次生林及高草地之開挖。	<input type="checkbox"/> 未執行 <input checked="" type="checkbox"/> 執行中：進度___% <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 缺失：_____	
2	針對工區範圍埤塘不填平及開挖。	<input type="checkbox"/> 未執行 <input checked="" type="checkbox"/> 執行中：進度___% <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 缺失：_____	
3	導引水流遠離工區，降低溪水濁度	<input type="checkbox"/> 未執行 <input checked="" type="checkbox"/> 執行中：進度___% <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 缺失：_____	
4	以無落差石籠固床工落差設計維持溪流縱向連結性	<input checked="" type="checkbox"/> 未執行 <input type="checkbox"/> 執行中：進度___% <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 缺失：_____	
5	保留工區範圍零星大樹	<input type="checkbox"/> 未執行 <input checked="" type="checkbox"/> 執行中：進度___% <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 缺失：_____	
6	保留部分石質底質	<input type="checkbox"/> 未執行 <input checked="" type="checkbox"/> 執行中：進度___% <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 缺失：_____	
7	施工便道優先利用已受干擾環境，並以最小利用為原則。	<input type="checkbox"/> 未執行 <input checked="" type="checkbox"/> 執行中：進度___% <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 缺失：_____	
集水井及輸水明暗溝渠段			
8	保留工區範圍零星大樹	<input checked="" type="checkbox"/> 未執行 <input type="checkbox"/> 執行中：進度___% <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 缺失：_____	
9	限縮工程範圍，降低對次生林之開挖。	<input checked="" type="checkbox"/> 未執行 <input type="checkbox"/> 執行中：進度___% <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 缺失：_____	
10	補植原生植被。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 缺失：_____	
11	保留往來溪流及陸域環境之缺口，以維持橫向連結	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 缺失：_____	
滯洪農塘 1 號及 2 號			
12	保留工區範圍零星大樹	<input checked="" type="checkbox"/> 未執行 <input type="checkbox"/> 執行中：進度___% <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 缺失：_____	
13	周遭補植原生植被。	<input checked="" type="checkbox"/> 未執行 <input type="checkbox"/> 執行中：進度___% <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 缺失：_____	
缺失複查結果			
缺失項目及內容：			
<input type="checkbox"/> 已完成改善（改善前中後照片如附）			
<input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善			

複查日期：

複查人員簽名：

備註：

- 1.本表由設計單位訂定檢查項目及標準後，併同預算書圖送工程執行機關審查，開工前由監造單位確認後，交由施工廠商併同施工計畫書提交。施工期間，由施工廠商隨施工項目進場及變動情形填寫，併同施工日誌提交監造單位及執行機關。
- 2.檢查標準及缺失內容應具體明確或量化尺寸。
- 3.施工期間發現異常狀況時，請註明處理方式，第一時間通報監造單位與工程執行機關。
- 4.本表之填報請以工區為單元，每一工區需填寫一張表單。
- 5.本表由工地現場工程師實地檢查後覈實記載簽認。

現場施工人員： 陳建良

工地主任：