


工作場所受傷職業災害案例-操作油壓式彎管機從事鐵管折彎作業時手指遭捲夾之職業災害

災害發生經過

移工阮員於廠內加工課操作電腦數值控制之油壓式彎管機從事鐵管折彎作業，因未設護圍，災害發生時阮員右手握持鐵管位置已進入於輓軸折彎範圍處，又以腳踩啟動開關，致阮員右手小指被捲夾於輓軸和鐵管之間，造成右側小指開放性骨折及撕脫傷近截肢之職業災害。

照片說明



災害發生示意圖

依勞工法應辦理事項

雇主對於下列機械部分，其作業有危害勞工之虞者，應設置護罩、護圍或具有連鎖性能之安全門等設備。…。五、電腦數值控制或其他自動化機械具有危險之部分。（職業安全衛生設施規則第 58 條第 5 款）