

# 駐地廳舍常見缺失案例

## 案例 1

- 延長線使用過載。
- 延長線髒污會導致「積污導電」現象。
- 延長線勿串接延長線。



## 案例 2



- 管線維修完畢應確實將天花板復位避免墜落。
- 若有潮濕狀況應檢查是否漏水，並更換避免墜落。

## 案例 3

- 高處避免堆置物品。
- 櫥櫃應固定於牆面、做好防傾。
- 避免將移動式櫥櫃放置於出入口旁影響逃生。



## 案例 4



- 鋁梯防滑絕緣腳套破損，使用可能導致導電感電、摩擦力不足。
- 高度不可超過2公尺。
- 兩梯腳間需有金屬等硬質繫材。

# 駐地廳舍常見缺失案例

## 案例 5

- 瓦斯桶、氣瓶等無確實固定、防傾倒。
- 氣瓶應直立擺放。



## 案例 6



- 水龍頭靠近插座，建議安裝漏電斷路器及護蓋。

## 案例 7

- 洗衣機、脫水機等電器用品接地線未接上。



## 案例 8



- 消防栓前勿堆置物品。
- 消防栓內水線未依規定擺放。

# 駐地廳舍常見缺失案例

## 案例 9

- 滅火器放置處未標示，且無將其固定防傾倒。
- 滅火器放置處無滅火器。



## 案例 10



- 備用油品，未有危害標示。
- 有裝液體之儲存桶皆需清楚標示內容物。
- 危害標誌應以彩色輸出張貼。

## 案例 11

- 電源開關應設置保護蓋。
- 配電盤應設置中隔板、避免積汗。
- 戶外配電箱建議上鎖，以防止非授權人員誤觸感電、孩童誤入玩耍。



## 案例 12



- 動力機械、動力傳導裝置等設備，傳動皮帶、鍊條等裸露處應設有護罩，防夾捲危害。

# 駐地廳舍常見缺失案例

## 案例 13

- 建議使用具過載保護延長線。
- 高耗電電器(電暖器、氣炸鍋)應避免使用延長線。



## 案例 14



- 逃生出入口避免堆置物品，阻礙逃生路線。

## 案例 15

- 未依規定使用延長線



## 案例 16



- 停車格線應標示清楚，且依格線停放。
- 區域劃分(熱、暖、冷區)需確實，建議護貝張貼。